

Till Kommunalnämnden i Närkes Kil.

Undertecknad får härmed avgiva följande rapport över verkställd besiktning av bostäder, hörande till Frösvidals säteri:

1) Oskar Larsson, Rådalen. Familjen består av fyra vuxna personer. Huset är gammalt och bristfälligt. Yttertaket trasigt, släpper igenom vatten. Bostaden består av ett rum och kök samt ett oeldat genomgångsrum. Köket saknar egen ingång. Bostaden kall och dragig. Vid regnväder rinner vatten in, så att tapeterna bli våta, trävirket angripes av röta och luften blir unken. -Brunn saknas. Vatten hämtas från en bäck, till vilken leder en brant gångstig. Till denna bäck rinner kloakvatten vid Blackstahytan, alltså ovanför.

2) Oskar Bergman, Källhult. Familjen består av man, hustru och fyra minderåriga barn. Dessutom ett hembiträde på grund av hustruns sjuklighet. Tre av barnen sova i samma säng. Mannen brukar sova på golvet.

Bostaden: kök (storlek 3.4.2 m.) och rum (storlek 4,20.4,60.2 m.) Mycket bristfällig. Yttertaket trasigt och släpper igenom vatten ned i bostaden, så att tapeterna lossna och möblerna bli förstörda. Starkt drag genom väggar och golv. Enligt uppgift saknas blindbotten och fyllning under golven. Vintertiden bildas iskanter kring väggarna efter golvet.

Garderob och skafferi med ventilation saknas. Likaså saknas brunn. Vatten hämtas ur en förbiflytande bäck, men vid regnväder rinner flödvatten från väg och ägor ned i den, så att vattnet ej blott blir opp-titligt utan också torde få betraktas som hälsofarligt.

3) Johan Eriksson, Tallhöjden. Familjen: tre vuxna personer. Bostaden: ett rum och kök. Husets yttertak är söndert, varför regnvatten rinner in i bostaden. Huset ligger i nivå med markytan. Golven dåliga och väggarna dragiga. Mögel i rummet. Fönsterna starkt angripna av röta. Garderob och ventilerat skafferi saknas. Ingen brunn. Vatten hämtas ur en närliggande damm, där folk brukar bada. Genom uthustaken regnar det in på grödan.

4) Änkefru Jonsson, Södra bruket. Fru Jonsson, en gammal änka, bor i regel ensam. Bostaden, som består av rum och kök, är kall och misera-bel. Mycket långt efter dricksvatten.



5) I en lägenhet om rum och kök i näst föregående ställe bor Blüchert. Han har fått bostaden restaurerad, men enligt uppgift finns där väggohyra.

6) Karl Pettersson, Dammtorp. Bostaden, som består av rum och kök är bristfällig. Yttertaket släpper igenom vatten, som läcker ned i köket. Dåliga golv. Kallt och dragigt. Garderob och skafferier saknas. Brunn finns ej.

7) Hushållerskan Augusta Nilsson, Dammtorp. Hon bebor tillsammans med en imbecill man, som hon vårdar, en lägenhet om rum och kök. Lägenheten är bristfällig. Golvet dåligt och dragigt. Regnvatten rinner igenom taket. Augusta Nilsson lider av ledgångsreumatism och är därför mindre arbetsför. Icke desto mindre måste hon bära vatten ungefär 300 m. lång väg från godsägarens gårdspump.

Det har för undertecknad uppgivits, att godsägare Odell för denna undermåliga bostad betingat sig en årshyra å 200 kronor.

8) Karl Fransson, Dammtorp. Familjen, bestående av man, hustru och två små barn, bebor en lägenhet om rum och kök en trappa upp. Lägenheten är kall och dragig. Vatten rinner in genom taket. Vintertiden sjunker temperaturen i rummet somliga nätter till plus fyra grader. Då bildas också rimfrost å sockelbräderna invid golvet. Skafferier, diskbänk och brunn saknas.

9) Karl Gustaf Bäckman, Dammtorp, en gammal man på omkring 80 år bebor en vindslägenhet, bestående av rum och kök, tillsammans med sin 60 år gamla dotter. Lägenheten är kall och dragig. I en skrub, använd som garderob, rinner regnvatten in genom yttertaket. Skafferier och brunn saknas.

Undertecknad hemställer, att ägaren av dessa bostäder, herr Efr. Odell anmodas snarast verkställa reparation av här uppräknade lägenheter, så att de kunna motsvara rimliga anspråk på människoboningar i överensstämmelse med Hälsovårdsstadgans föreskrifter.

Därjämte yrkas, att en ordentlig brunn anlägges vid varje här ovan omnämnt boningshus.

Ramshyttan den 17 oktober 1938.

Enligt kommunalnämndens uppdrag

Albert Sundin.